

Arbeitsbereich:

Arbeitsplatz:

Tätigkeit:

## Gefahrstoffbezeichnung

**FINK - Oxi Dip® B**

## Gefahren für Mensch und Umwelt

## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.  
Jede Störung sofort dem Vorgesetzten melden. Reparaturen sachgerecht und mit Vorsicht durchführen.

## Verhalten im Gefahrfall



Im Falle einer Brandbekämpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten.  
Kleinere Brände mit CO<sub>2</sub>- oder Pulverlöcher, evtl. mit Wassersprühstrahl löschen.

## Erste Hilfe



Beschmutzte getränkte Kleidung sofort ausziehen.  
Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten mit Wasser spülen und unverzüglich zum Augenarzt bringen.  
Nach Verschlucken Mund ausspülen und reichlich Wasser nach trinken. Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt hinzuziehen.

## Sachgerechte Entsorgung



Verschüttete Flüssigkeit mit Universalbinder aufsaugen und ebenso wie Abfälle in verschlossenen Gefäßen der zuständigen Stelle zur Entsorgung übergeben. Kleine Mengen dürfen mit Wasser verdünnt in die Kanalisation gelangen.